



## برآورد عملکرد قاب‌های مهاربندی واگرا با تیرهای پیوند قائم جفت تحت خرابی پیش‌روندۀ

حامد علی‌مددی<sup>۱</sup>، سید شهاب امامزاده<sup>\*۲</sup>

۱- گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران  
۲- گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

### تاریخچه داوری:

۱۴۰۰/۰۳/۰۸: دریافت

۱۴۰۰/۰۱/۲۴: بازنگری

۱۴۰۲/۰۲/۱۱: پذیرش

ارائه آنلاین: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

**خلاصه:** در این مقاله عملکرد قاب‌های مهاربندی واگرا با تیر پیوند قائم در برابر خرابی پیش‌روندۀ بر اساس دستورالعمل GSA و روش مسیر جایگزین بررسی شده است. بدین منظور سه قاب ۵، ۱۰ و ۱۵ طبقه مورد بررسی قرار گرفته اند که عملکرد آن‌ها به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی با نرم‌افزار SAP2000 برآورد گردید. با حذف ستون میانی در قاب‌های موردمطالعه، برای هر سه قاب، مشاهده شد که جابجایی‌ها منظم و عملکرد مناسبی را در خرابی پیش‌روندۀ دارند. اما با حذف ستون گوشۀ در قاب پنج طبقه فروبریزش رخ داد و برای قاب ۱۰ طبقه نیز افزایش حدود ۳ برابری جابجایی کف طبقات مشاهده شد. اما برای قاب ۱۵ طبقه رفتار قاب تحت خرابی پیش‌روندۀ بسیار مناسب بود. در واقع حذف ستون گوشۀ در قاب‌ها نسبت به حذف ستون میانی، حالت بحرانی تری را به وجود می‌آورد. در سناریوی حذف ستون میانی در قاب ۵ طبقه، حداکثر جابجایی قائم در طبقه آخر برابر ۹/۲۱ سانتی‌متر، در قاب ۱۰ طبقه برابر ۳/۷ سانتی‌متر و در قاب ۱۵ طبقه برابر ۴/۲۵ سانتی‌متر به دست آمد. جهت مقایسه، در سناریوی حذف ستون گوشۀ در قاب ۵ طبقه، حداکثر جابجایی قائم در طبقه آخر به علت فروبریزش ناشخص، در قاب ۱۰ طبقه برابر ۲۱/۸۸ سانتی‌متر و در قاب ۱۵ طبقه برابر ۷/۶۵ سانتی‌متر به دست آمد. نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع سیستم سازه‌ای، رفتار آن در برابر خرابی پیش‌روندۀ بهبود می‌یابد.

### کلمات کلیدی:

خرابی پیش‌روندۀ

مسیر جایگزین

سیستم دوگانه قاب خمی با مهاربندی واگرا

تیر پیوند قائم

دستورالعمل GSA

مورد بررسی قرار [۴]. محمودی و همکاران (۲۰۱۵) نشان دادند، ضرایب تشدید ارائه شده توسط مکی [۳] مناسب هستند و همچنین چندین رابطه جدید بر اساس شکل پذیری نیز پیشنهاد کردند [۵]. در این پژوهش اثر ضریب تشدید نیروهای اعضاي سازه‌ای بررسی شد و مناسب بودن روابط مکی و همکاران [۶] اثبات گردید. در این پژوهش انواع روش‌های تحلیل دینامیکی و استاتیکی مورد بررسی قرار گرفت و از نرم‌افزار SAP برای مدل‌سازی مفاصل پلاستیک استفاده گردید. در تحقیقی عدنان<sup>۳</sup> و همکاران (۲۰۱۴) با نرم‌افزار SAP و راهنمای GSA رفتار قاب‌های خمی را که طراحی لرزه‌ای شده بودند تحت خرابی پیش‌روندۀ بررسی کردند که مشاهده شد با افزایش تعداد طبقات رفتار قاب تحت خرابی پیش‌روندۀ بهبود می‌یابد [۷]. یکی از روش‌های مطرح در قاب‌های مهاربندی شده استفاده از تیرهای پیوند قائم در محل اتصال مهاربندها به تیر اصلی است. جزئیات اجرایی این روش توسط فلینگ<sup>۴</sup> و همکاران (۱۹۹۲) ارائه شده است [۸]. زهرایی در پژوهشی به بررسی روش‌های کنترل غیرفعال، با کاهش نیاز لرزه‌ای

4 Adnan

5 Fehling

(Creative Commons License) این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی (Creative Commons License) در دسترس شما قرار گرفته است. برای جزئیات این لیسانس، از آدرس <https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode> دیدن فرمائید.

## ۱- مقدمه

پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و با افزایش حملات تروریستی در سراسر جهان، بررسی خرابی پیش‌روندۀ در بین محققین گسترش پیدا کرد. در سال ۲۰۰۰ تحقیقاتی برای تهیه دستورالعمل در این زمینه شروع شد که نمونه آن راهنمای GSA<sup>۱</sup> بود که آخرین ویرایش آن در سال ۲۰۱۳ منتشر گردید [۱]. در این راهنما برای تحلیل غیرخطی و تعریف مفاصل پلاستیک از دستورالعمل ASCE41 استفاده شد [۲]. طبق GSA، برای اعمال اثرات دینامیکی بارهای انفجراری در تحلیل‌های شبیه استاتیکی ضریب تشدید دو در نظر گرفته می‌شود. مکی<sup>۳</sup> (۲۰۱۲) و همکاران نشان دادند که ضریب دو گاهی محافظه کارانه و گاهی غیر محافظه کارانه است و برای آن مقادیر جدیدی ارائه دادند که بر اساس سیستم سازه‌ای تعیین می‌شد [۳]. گوملس کایا<sup>۴</sup> (۲۰۱۴) ضریب تشدید بار برای قاب‌های خمی را به طور کامل

1 General Services Administration

2 McKay

3 Gomelskaya

\* نویسنده عهدهدار مکاتبات: shemamzadeh@knu.ac.ir



انتظار می‌رود که تیرهای پیوند رفتار غیرخطی نشان دهنده و دیگر اعضاء الاستیک باقی بمانند، اما در خرابی پیش‌روندۀ ماهیت بارگذاری متفاوت است. به نظر می‌رسد پیکربندی خاص این سیستم با دو تیر پیوند عمودی باعث یکپارچه شدن سازه شده که در خرابی پیش‌روندۀ بسیار مناسب است. با بررسی تحقیقات انجام‌شده مشاهده می‌گردد تاکنون عملکرد سیستم تیر پیوند قائم که در قاب‌های فولادی چهت کنترل لرزه‌ای استفاده شده در خرابی پیش‌روندۀ مورد بررسی کمتری قرار گرفته است و بنابراین در این تحقیق به قابلیت این سیستم در کنترل تخریب پیش‌روندۀ در قاب‌های با تعداد طبقات مختلف پرداخته شده است. بدین منظور در ابتدا به معرفی تیر پیوند قائم پرداخته شده، سپس مبانی تحلیل خرابی پیش‌روندۀ مطرح می‌گردد و در ادامه پس از تعریف سطوح عملکردی به تحلیل سه قاب<sup>۵</sup>، <sup>۱۰</sup> و <sup>۱۵</sup> طبقه تحت دو سناریوی حذف ستون گوشۀ و میانی در طبقه همکف پرداخته می‌شود.

## ۲- معرفی تیر پیوند قائم

یکی از ساده‌ترین روش‌های کنترل غیرفعال استفاده از تیر پیوند قائم است که به عنوان یک عضو فرعی و فیوز شکل‌پذیر در سازه عمل می‌نماید. تیر پیوند قائم به صورت قائم بین گره دو مهاربند شورون و بال تیر کف نصب می‌شود و با جاری شدن برشی جان آن، انرژی زلزله مستهلك شده و سایر عناصر سازه الاستیک باقی می‌مانند<sup>[۶]</sup>. در سال ۲۰۱۷، مونتوری<sup>۱</sup> و همکاران (۲۰۱۷) انواع سیستم‌های دوگانه قاب خمشی-مهاربندی و اگرا را تحت بارگذاری لرزه‌ای بررسی کردند. در این پژوهش نشان داده شد سازه‌های دارای تیر پیوند قائم معروف به  $\text{Y}$  معکوس بهترین عملکرد لرزه‌ای را نسبت به دیگر پیکربندی‌ها دارند<sup>[۱۰]</sup>. رهنورد و همکاران (۲۰۱۷) با مدل اجزای محدود آباکوس به بررسی رفتار لرزه‌ای تیرهای پیوند قائم به صورت تک و دوبل و با احتساب اثر دال بتنی سقف پرداختند. نتایج نشان داد که در حالت دوبل عملکرد برشی تیر پیوند غالب بوده و انرژی لرزه‌ای بیشتری در محدوده رفتار پلاستیک نسبت به حالت تک مستهلك می‌گردد<sup>[۱۱]</sup>. در پژوهشی دیگر وتر و همکاران (۲۰۱۷) نشان دادند که رفتار پایدار تیر پیوند تحت بارگذاری چرخه‌ای می‌تواند آن را به یک جانشین مناسب برای قاب‌های خمشی با مهاربندی همگرا تبدیل کند. علاوه بر آن تغییر‌شکل‌های تیر پیوند افقی موجب تخریب کف‌های سازه می‌شود اما تیرهای پیوند قائم به سادگی می‌توانند تعویض شده و سازه تعمیر گردد<sup>[۱۲]</sup>.

در ادامه تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شد که می‌توان به مطالعات هویدایی و همکاران (۲۰۱۹) بر روی خرابی پیش‌روندۀ سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربندی کمانش ناپذیر اشاره نمود<sup>[۱۳]</sup>. یا در مطالعات دیگری موسوی و همکاران (۲۰۲۳) به مقایسه خرابی پیش‌روندۀ ثقلی و لرزه‌ای پرداختند<sup>[۱۴]</sup>. از آنجایی که سیستم‌های دوگانه کاربرد زیادی در ساختمان‌های بلند دارند تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است که می‌توان به تحقیقات تیان و همکاران (۲۰۲۱) با موضوع خرابی پیش‌روندۀ در ساختمان‌های فوق بلند اشاره نمود<sup>[۱۵]</sup>. پدیده خرابی پیش‌روندۀ توسط لیو(۲۰۲۲) در مورد ساختمان‌های مقاوم‌سازی شده با FRP نیز مورد بررسی قرار گرفته است<sup>[۱۶]</sup>. در برخی ساختمان‌ها مانند سازه‌های نامنظم پدیده خرابی پیش‌روندۀ قابل انتظار است که در این مورد می‌توان به مطالعات راویچاندرا (۲۰۲۲) اشاره نمود<sup>[۱۷]</sup>. در ادامه تحقیقات؛ سناریوهای حذف ستون توسط کومار و همکاران<sup>(۲۰۲۲)</sup> و همچنین کونگ و همکاران (۲۰۲۰) بررسی گردید<sup>[۱۸و۱۹]</sup>. در زلزله، برای سیستم باربر جانی دوگانه مطرح شده و افزایش شکل‌پذیری پرداخت. یکی از مؤثرترین و در عین حال ساده‌ترین روش‌های کنترل غیرفعال استفاده از تیر پیوند قائم است که به عنوان یک عضو فرعی و فیوز شکل‌پذیر در سازه عمل می‌نماید. تیر پیوند قائم به صورت قائم بین گره دو مهاربند شورون و بال تیر کف نصب می‌شود و با جاری شدن برشی جان آن، انرژی زلزله مستهلك شده و سایر عناصر سازه الاستیک باقی می‌مانند<sup>[۶]</sup>. در سال ۲۰۱۷، مونتوری<sup>۱</sup> و همکاران (۲۰۱۷) انواع سیستم‌های دوگانه قاب خمشی-مهاربندی و اگرا را تحت بارگذاری لرزه‌ای بررسی کردند. در این پژوهش نشان داده شد سازه‌های دارای تیر پیوند قائم معروف به  $\text{Y}$  معکوس بهترین عملکرد لرزه‌ای را نسبت به دیگر پیکربندی‌ها دارند<sup>[۱۰]</sup>. رهنورد و همکاران (۲۰۱۷) با مدل اجزای محدود آباکوس به بررسی رفتار لرزه‌ای تیرهای پیوند قائم به صورت تک و دوبل و با احتساب اثر دال بتنی سقف پرداختند. نتایج نشان داد که در حالت دوبل عملکرد برشی تیر پیوند غالب بوده و انرژی لرزه‌ای بیشتری در محدوده رفتار پلاستیک نسبت به حالت تک مستهلك می‌گردد<sup>[۱۱]</sup>. در پژوهشی دیگر وتر و همکاران (۲۰۱۷) نشان دادند که رفتار پایدار تیر پیوند تحت بارگذاری چرخه‌ای می‌تواند آن را به یک جانشین مناسب برای قاب‌های خمشی با مهاربندی همگرا تبدیل کند. علاوه بر آن تغییر‌شکل‌های تیر پیوند افقی موجب تخریب کف‌های سازه می‌شود اما تیرهای پیوند قائم به سادگی می‌توانند تعویض شده و سازه تعمیر گردد<sup>[۱۲]</sup>.

در ادامه تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شد که می‌توان به مطالعات هویدایی و همکاران (۲۰۱۹) بر روی خرابی پیش‌روندۀ سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربندی کمانش ناپذیر اشاره نمود<sup>[۱۳]</sup>. یا در مطالعات دیگری موسوی و همکاران (۲۰۲۳) به مقایسه خرابی پیش‌روندۀ ثقلی و لرزه‌ای پرداختند<sup>[۱۴]</sup>. از آنجایی که سیستم‌های دوگانه کاربرد زیادی در ساختمان‌های بلند دارند تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است که می‌توان به تحقیقات تیان و همکاران (۲۰۲۱) با موضوع خرابی پیش‌روندۀ در ساختمان‌های فوق بلند اشاره نمود<sup>[۱۵]</sup>. پدیده خرابی پیش‌روندۀ توسط لیو(۲۰۲۲) در مورد ساختمان‌های مقاوم‌سازی شده با FRP نیز مورد بررسی قرار گرفته است<sup>[۱۶]</sup>. در برخی ساختمان‌ها مانند سازه‌های نامنظم پدیده خرابی پیش‌روندۀ قابل انتظار است که در این مورد می‌توان به مطالعات راویچاندرا (۲۰۲۲) اشاره نمود<sup>[۱۷]</sup>. در ادامه تحقیقات؛ سناریوهای حذف ستون توسط کومار و همکاران<sup>(۲۰۲۲)</sup> و همچنین کونگ و همکاران (۲۰۲۰) بررسی گردید<sup>[۱۸و۱۹]</sup>. در زلزله، برای سیستم باربر جانی دوگانه مطرح شده




Fig. 1. An example of Eccentrically Braced Frame in AISC 341 regulations

$$k = \frac{M_2}{M_1} \quad (4)$$

$$e \leq 1.6 \frac{M_p}{V_p} \quad (1)$$

در رابطه فوق  $M_2$  لنگر انتهای تحتانی و  $M_1$  لنگر انتهای فوقانی است. برای جلوگیری از شکست جوش در محل اتصال انتهای فوقانی مفصل تیر، در کمیته لرزه‌نگاری انجمان مهندسان ساختمان کالیفرنیا [۲۵] توصیه شده که زاویه تعییرشکل برشی تیر پیوند به  $15^\circ / 0^\circ$  رادیان محدود شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این صورت ظرفیت استهلاک انرژی بسیار پائین می‌آید. بنابراین بوکمپ و وتر [۲۶] توصیه نمودند که از رابطه (۵) استفاده شود. این همان رابطه (۴) است که لنگر طراحی انتهایی به  $M_1=0.5 \text{ MPL}$  محدود شده است.

$$e \leq \frac{0.35(k+1)M_p}{V_p} \quad (5)$$

### ۳- تحلیل خرابی پیش‌روند

تحلیل دینامیکی غیرخطی خرابی پیش‌روند مشابه روش تحلیل استاتیکی غیرخطی است با این تفاوت که ترکیب بار تشدید یافته وجود ندارد و ضریب تشدید بار برابر با واحد در نظر گرفته می‌شود. در تحلیل دینامیکی نیروی اعمالی از صفر شروع شده و گام به گام افزایش می‌یابد تا سازه به حالت تعادل نهایی برسد (هنوز ستون حذف نشده است). بعد از آن ستون

در رابطه فوق،  $e$  بروز محوری یا طول تیر پیوند قائم،  $MP$  ظرفیت لنگر پلاستیک و  $VP$  ظرفیت برشی پلاستیک تیر است. البته بر طبق کارهای انجام شده توسط برخی محققین برای اطمینان از عملکرد بهتر این قطعات توصیه شده طول تیر پیوند کمتر از میزان فوق در نظر گرفته شود. به عنوان مثال طبق مطالعاتی که بوکمپ و وتر [۲۶] انجام دادند، به عنوان یک رابطه محافظه کارانه برای حالتی که لنگر دو طرف تیر پیوند یکسان است توصیه نمودند که طول تیر پیوند به میزان زیر محدود گردد:

$$e \leq 1.4 \frac{M_p}{V_p} \quad (2)$$

در عمل لنگر دو طرف یکسان نیست. بنابراین توصیه نمودند، با توجه به نسبت سختی چرخشی انتهای تحتانی به انتهای فوقانی از رابطه زیر استفاده شود [۲۶].

$$e \leq \frac{0.7(k+1)M_p}{V_p} \quad (3)$$




شکل ۲. فلوچارت تحلیل خرابی پیش‌رونده

Fig. 2. Flowchart of progressive collapse analysis

در شکل ۲ مراحل تحلیل خرابی پیش‌رونده نشان داده شده است. آیین‌نامه UFC [۲۵] مرجع اصلی دستورالعمل GSA2013 [۱] است، دستورالعمل GSA2013 نسبت به GSA2003 [۲۶] نکات جدیدی را مطرح کرده است. از جمله آن که در تحلیل غیرخطی به آیین‌نامه ASCE41 یا متناظر آن نشریه [۲۷] ارجاع داده می‌شود است. ریسک خرابی پیش‌رونده با محدود کردن گسترش خرابی اولیه کاهش می‌یابد و عامل ایجاد کننده خرابی به طور صریح در نظرگرفته نمی‌شود و این همان روش مطرح شده در

باید حذف شود که مدت زمان حذف کردن آن باید کمتر از ۱۰ درصد پریود سازه بدون ستون حذف شده باشد. مدت زمان تحلیل سازه به نحوی تعیین می‌شود که سازه به حداکثر جابجایی برسد و حداقل یک حرکت نوسانی کامل در راستای قائم انجام دهد. برای مدل‌سازی خرابی پیش‌رونده و حذف ستون روش‌های مختلفی وجود دارد. آیین‌نامه GSA2013 [۱] توصیه می‌کند از نرم‌افزار SAP2000 و از قابلیت اجرای مرحله‌ای<sup>۱</sup> استفاده شود.



شکل ۳. سطوح عملکرد سازه‌ای

Fig. 3. Structural performance levels

در حالت قابلیت استفاده بی وقفه<sup>۲</sup>، اعضا سازه‌ای عملکردی همچون سطح عملکرد قابلیت خدمت رسانی بی وقفه دارند و خبری از تغییر شکل‌های نسبی ماندگار نخواهد بود اما در مورد اجزای غیرسازه‌ای، تأسیسات ساختمان دچار خرابی‌های ناچیز مکانیکی می‌شوند و ممکن است درست کار نکنند به‌گونه‌ای که نیاز به تعمیر جزئی خواهد داشت. ترک‌های بسیار جزئی بر روی نما، تیغه‌ها و سقف‌ها قابل مشاهده خواهد بود. آسانسور در صورت وجود قابلیت استفاده دوباره خواهد داشت. تجهیزات اطفاء حریق نیز می‌توانند به درستی مورد استفاده قرار گیرند. سازه در این حالت عملکردی از سازه‌های متعارف طراحی شده بر مبنای روش‌های تجویزی به مراتب دچار آسیب کمتری خواهد شد.

در حالت سوم یعنی ایمنی جانی<sup>۳</sup>، مقداری از سختی و مقاومت در تمام طبقات از دست خواهد رفت. گسیختگی خارج از صفحه دیوار رخ نخواهد داد اما تغییرشکل نسبی ناشی از رفتار خمیری در سازه مشاهده خواهد شد. ادامه بهره‌برداری از ساختمان به احتمال زیاد بدون انجام یک سری تعمیرات ممکن نخواهد بود و تعمیرات لازم هزینه‌بر خواهد بود. سقوط اشیا محتمل نخواهد بود اما بسیاری از تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و عناصر معماری دچار آسیب خواهد شد.

در سطح عملکرد چهارم یعنی آستانه فروریش<sup>۴</sup>، در اعضای سازه‌ای سختی و مقاومت ناچیزی برای تحمل بارهای جانبی باقی می‌ماند اما

GSA2013 است.

#### ۴- سطوح عملکرد سازه‌ای

پس از خرابی پیش‌روندۀ یکی از حالت‌های خرابی اتفاق می‌افتد که بر حسب سختی سازه می‌توان سطوح عملکردی متفاوتی تعریف نمود. شکل ۳ به خوبی سطوح عملکردی در بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها را نمایش می‌دهد. مشاهده می‌شود که از چپ به راست، میزان آسیب و خرابی در کل ساختمان افزایش و کیفیت عملکرد ساختمان افت پیدا می‌کند. میزان خسارت ایجادشده در ساختمان از چپ به راست، به ترتیب بسیار کم، کم، متوسط و شدید برآورد می‌گردد.

در این بخش، چهار حالت نمایش داده شده در بالا به تفصیل با توجه جزیئات کیفی ذکر شده در استاندارد ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سازه‌های موجود آمریکا (ASCE41) توضیح داده خواهد شد.


در حالت عملکردی خدمت رسانی بی وقفه<sup>۱</sup> که بالاترین سطح عملکردی یک سازه است، تغییرشکل‌ها در محدوده الاستیک بوده و پس از پایان زلزله یا خرابی پیش‌روندۀ اجزا به حالت قبلی خود برگردند. سختی و مقاومت اعضای سازه‌ای اساساً تغییری نمی‌کند. ترک‌های بسیار جزئی در اعضای سازه‌ای، نما، تیغه‌ها و سقف‌ها ایجاد می‌شود. تمام سیستم‌های لازم برای عملکرد ساختمان فال باقی می‌مانند. خرابی‌های ناچیز ایجاد شده و سیستم تأسیسات و برق رسانی فعال باقی می‌مانند.

2 Immediate Occupancy

3 Life Safety

4 Collapse Prevention

1 Operational



شکل ۴. منحنی تلاش-تغییر شکل اعضا برای تلاش‌های تغییر شکل کنترل

Fig. 4. Member effort-deformation curves for displacement control efforts

از نقطه C تا D نیز افت مقاومت ناگهانی در المان اتفاق خواهد

- افتاد.

در محدوده B-C که رفتار خمیری عضو را شاهد هستیم، همان محدوده‌ای است که المان غالباً با اتلاف انرژی زلزله به کمک تغییر شکل پلاستیک با اثر زلزله یا خرابی پیش‌رونده مقابله می‌نماید. حدود مجاز هریک از سطوح عملکرد برای المان، عمدتاً در همین محدوده قرار گرفته و تغییر شکل‌های به وجود آمده در المان در اثر نیروی زلزله، با این حدود مجاز مقایسه می‌گردد.


نرمافزار نیز با انجام همین کار و با نمایش هریک از محدوده‌های عملکردی المان با یک رنگ مشخص، وضعیت مفاصل پلاستیک و میزان تغییر شکل به وجود آمده در هریک از اعضای سازه را به خوبی مشخص می‌نماید.

نرمافزار مفصل قرار گرفته در محدوده A تا B (محدوده‌ای که هنوز مفصل تشکیل نشده و رفتار عضو خطی است) را به صورت بی‌رنگ نمایش می‌دهد. همچنین پس از تشکیل مفصل پلاستیک IO و جاری شدن تارهای مقطع، یعنی از نقطه B تا سطح عملکرد IO رنگ صورتی متغیر به بنفش، از IO تا LS رنگ آبی، از LS تا CP رنگ فیروزه‌ای و از CP تا نقطه C رنگ سبز نمایش داده خواهد شد. همچنین ناحیه C تا D (ناحیه افت مقاومت ناگهانی) به رنگ زرد و ناحیه D تا E (ناحیه مقاومت پسماند) به رنگ نارنجی خواهد بود. به این ترتیب این امکان در نرمافزارهای تحلیل غیرخطی فراهم است که با یک نمایش

ستون‌ها و دیوارهای باربر ثقلی عملکرد خود را حفظ می‌کنند. تغییر شکل‌های نسبی ماندگار زیاد است. برخی از خروجی‌ها مسدود خواهد شد و احتمال این که سازه در اثر پسلرزه‌ها فرو بریزد وجود دارد بنابراین تحت هر شرایطی می‌بایست از سکنه خالی شود. دیوارهای مهار نشده گسیخته شده یا حداقل دچار شکست اولیه می‌شود. همچنین خرابی گسترده‌ای در اعضای غیر سازه‌ای ایجاد می‌شود. آسیب‌های به وجود آمده و خطر تلفات جانی به طور قابل توجهی بیشتر از سازه‌های طرح از ابتدا خواهد بود.

نرمافزارهای مورد استفاده برای انجام تحلیل‌های غیرخطی مانند Etabs و Sap2000، منحنی تلاش-تغییر شکل مربوط به تلاش‌های تغییر شکل-کنترل مختلف و همچنین معیارهای پذیرش آن را (با توجه به سطوح عملکرد انتخابی) از کاربر می‌گیرد و پس از انجام تحلیل آن‌ها را با هم مقایسه می‌نماید. در صورتی که المان در مقاطع آسیب‌پذیر خود (محل تعریف مفاصل پلاستیک) از هریک از سطوح عملکرد عبور نماید، نرمافزار با تغییر رنگ مفصل پلاستیک، کاربر را از وضعیت موجود المان آگاه می‌سازد. در رابطه با بخش‌های مختلف شکل ۴ می‌توان گفت:

- ناحیه A\_B نشان‌دهنده رفتار خطی مقطع است و هنوز ترک خودگی در مقطع المان به وجود نیامده است.
- نقطه B، نقطه‌ای است که تارهای کششی و فشاری مقطع جاری شده‌اند.
- از B تا C شاهد یک رفتار خمیری (پلاستیک) از مقطع عضو خواهیم بود.



شکل ۵. قاب‌های مورد مطالعه ۵، ۱۰ و ۱۵ طبقه

Fig. 5. The studied frames of 5, 10 and 15 story

است و در آن تیپ‌بندی مقاطع و طراحی لرزه‌ای برای سیستم ویژه در نظر گرفته شده است. اما قاب‌های مورد مطالعه برای خرابی پیش‌روندۀ طراحی نشده‌اند. مقاطع مورداستفاده برای اعضای قاب ۵ در جدول شماره ۱ و برای اعضای قاب ۱۰ طبقه در جدول شماره ۲ و برای قاب ۱۵ طبقه در جدول شماره ۳ آمده است.

#### ۶- کنترل مقاومت لرزه‌ای قاب‌ها

پس از تعریف مقاطع و تخصیص آن‌ها به اعضا و بارگذاری سازه، نسبت تنش در اعضا محاسبه گردید. جهت کنترل برای نمونه در شکل ۶ این مقادیر برای قاب ۵ طبقه نشان داده شده است. برای طراحی کلیه اعضا دهانه‌ی مهاربندی باید ضوابط طراحی لرزه‌ای رعایت گردد و طراحی مناسب به صورتی است که در وقوع زلزله تیرهای پیوند همچون فیوزهای سازه عمل کند و دیگر اعضا دهانه مهاربندی به صورت الاستیک باقی بمانند. با توجه به طول ۲۰ سانتی‌متری تیرهای پیوند، رفتار آن‌ها به احتمال زیاد برخشی است. دیگر اعضا دهانه‌ی مهاربندی

بصری جذاب و با رنگ‌های مختلف یک دید بسیار خوب از عملکرد کلی سازه حاصل شود.

#### ۵- معرفی پژوهش

در این پژوهش سه قاب ۵، ۱۰ و ۱۵ طبقه دارای سیستم دوگانه "قاب خمی ویژه-مهاربند واگرا ویژه" طبق شکل ۵ مورد مطالعه قرار گرفته است. سیستم مهاربندی واگرا شامل دو تیر پیوند قائم است. هر قاب دارای سه دهانه‌ی پنج‌متری بوده و ارتفاع طبقات سه متر لحاظ شده است و طول تیرهای پیوند ۲۰ سانتی‌متر است. کاربری سازه‌ها از نوع مسکونی است و محل بنای آن‌ها شهر تهران با خاک بستر نوع سوم است. از فولاد ST37 با مقاومت تسلیم  $F_y$  برابر  $2400 \text{ kg/cm}^2$  و مقاومت نهایی  $F_u$  برابر  $3700 \text{ kg/cm}^2$  استفاده شده است. بارگذاری ثقلی مطابق با مبحث ششم مقررات ملی ساختمان [۳۰] و بارگذاری لرزه‌ای بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم [۳۱] انجام شده است. طراحی سازه‌ها بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان [۲۰] و با استفاده از مقاطع رایج در ایران انجام گردیده

### جدول ۱. مقاطع مورداستفاده در قاب ۵ طبقه

**Table 1. Sections used in the 5-story frame**

طبقه	۱-۲	۳-۴	۵
تیرها کف	IPE330	IPE330	IPE300
تیرهای پیوند	IPE270	IPE240	IPE240
مهاربندها	2UPN140×20	2UPN120×20	2UPN120×20
ستون‌های کناری	IPB240	IPB220	IPB220
ستون‌های داخلی	IPB320	IPB280	IPB280

### جدول ۲. مقاطع مورداستفاده در قاب ۱۰ طبقه


**Table 2. Sections used in the 10-story frame**

طبقه	۱	۲-۴	۵-۷	۸-۱۰
تیرهای کف	IPE360	IPE360	IPE360	IPE330
تیرهای پیوند	IPE330	IPE330	IPE300	IPE240
مهاربندها	2UPN160×30	2UPN160×30	2UPN160×25	2UPN140×25
ستون‌های کناری	IPB400	IPB400	IPB280	IPB220
ستون‌های داخلی	TUBO380×380×28	IPB900	IPB400	IPB280

### جدول ۳. مقاطع مورداستفاده در قاب ۱۵ طبقه

**Table 3. Sections used in the 5-story frame**

طبقه	۱-۳	۴-۶	۷-۹	۱۰-۱۲	۱۳-۱۵
تیرها کف	IPE360	IPE360	IPE360	IPE330	IPE330
تیرهای پیوند	IPE330	IPE330	IPE300	IPE240	IPE240
مهاربندها	2UPN160×30	2UPN160×30	2UPN160×25	2UPN140×25	2UPN140×25
ستون‌های کناری	TUBO380×266×20	TUBO380×266×20	IPB400	IPB340	IPB220
ستون‌های داخلی	TUBO400×400×40	TUBO400×400×40	IPB700	IPB450	IPB340



شکل ۶. نسبت تنش اعضاء در سازه ۵ طبقه

Fig. 6. Stress ratio of members in a 5-story structure

به دست می‌آید [۱].

$$Gravity = 1.2D + 0.5L \quad (6)$$

در این رابطه  $D$  بار مرده و  $L$  بار زنده است که نیاز نیست از  $\text{Kgf/m}^2$  بیشتر در نظر گرفته شود. درصورتی که اگر از روش‌های استاتیکی استفاده ۲۴۴ گردد باید دهانه‌های مجاور ستون حذف شده، از پایین تا بالاترین طبقه، با ترکیب بار تشیدید یافته اشغال شوند. مدت زمان حذف ستون باید کمتر از ۱۰٪ زمان تناوب قاب بدون ستون مورد نظر باشد.


برای مدل‌سازی مفاصل پلاستیک [1] GSA2013 توصیه می‌کند از پارامترهای ASCE41 [2] استفاده شود. معیارهای پذیرش نیز باید از ASCE41 [2] برداشت شود، با این تفاوت که برای سازه‌های بتُنی و فولادی معیارهای پذیرش در سطح عملکرد جلوگیری از فروریزش (C.P) در نظر گرفته می‌شود و برای سازه‌های بنایی، چوبی و فولادی سردنور دشده معیارهای پذیرش در سطح عملکرد ایمنی جانی (L.S) در نظر گرفته

همچون تیرهای کف، مهاربندها و ستون‌ها برای ظرفیت کامل تیر پیوند طراحی شده‌اند، به نحوی که با جاری شدن برشی تیر پیوند و اعمال ضربه  $R_y$  در مقاومت برشی آن باز هم به صورت الاستیک باقی می‌مانند و تنها تیر پیوند تسليیم می‌شود.

برای تحلیل خرابی پیش‌روند، ابتدا سازه تحت بارگذاری ثقلی تحلیل می‌شود و نیروهای داخلی ستون محاسبه می‌گردد. در مرحله بعد این نیرو در جهت مخالف به محلی که ستون از آنجا حذف می‌شود وارد می‌گردد. نمایش نتیجه این کار برای ستون کناری (شماره ۱۶) و سازه ۵ طبقه در شکل ۷ آمده است. در گام بعد به کمک قابلیت اجرای مرحله‌ای، حذف ستون صورت می‌پذیرد. در این پژوهش از تحلیل دینامیکی غیرخطی استفاده می‌گردد.

## ۷- بارگذاری در تحلیل خرابی پیش‌روند

در تعریف سناریوهای خرابی پیش‌روند، حذف ستون‌های داخلی و گوشه در طبقه اول باید در نظر گرفته شود و در حذف آن‌ها چشممه اتصال باید باقی بماند. [۱] در هنگام حذف ستون، بارگذاری ثقلی وارد بر سازه از رابطه (۶)



شکل ۷. اعمال نیروهای داخل ستون شماره ۱۶ در جهت عکس به سازه

Fig. 7. Applying the internal forces of the column number 16 in the opposite direction to the structure

بارگذاری ثقلی بار ستون در جهت عکس نیز اعمال می‌شود. با انجام این کار با آن که ستون حذف شده است اما به علت وجود نیروی آن، حضور ستون شبیه‌سازی می‌شود. حذف ستون به کمک یکتابع پله‌ای انجام می‌شود که مدت زمان رسیدن به نیروی بیشینه در آن برابر با  $10\%$  زمان تناوب مود اول سازه بدون ستون موردنظر است. برای خرابی پیش‌رونده میرایی  $1\%$  مناسب است زیرا در خرابی پیش‌رونده با حذف ستون تنها یک سیکل بزرگ جابجایی وجود دارد و این‌گونه برداشت می‌گردد که میرایی مؤثر به مراتب کمتری نسبت به زلزله با تعداد سیکل زیاد وجود دارد. تحلیل خرابی پیش‌رونده در نرم‌افزار SAP به صورت دینامیکی و از ادامه بارگذاری اولیه صورت می‌پذیرد.

#### ۸- عملکرد قاب‌های مهارشده در خرابی پیش‌رونده

در این قسمت عملکرد قاب‌های طراحی شده، در برابر خرابی پیش‌رونده به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی تعیین می‌شود. به علت تقارن قاب‌ها کافی است تنها دو ستون از قاب حذف شود. ستون گوشه با شماره ۱۶، ستون میانی با شماره ۲۱، گره بالای ستون گوشه با شماره ۱۰ و گره بالای ستون میانی با شماره ۹ مشخص شده‌اند. نتایج تشکیل مفاصل برای سازه ۵ طبقه تحت حذف ستون داخلی در شکل ۸ نمایش داده شده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود تیرها سطح عملکرد L.S را تأمین کرده‌اند، اما همگی به‌جز در دهانه میانی وارد ناحیه غیرخطی شده‌اند. در تیرهای پیوند و مهاربندها نیز سطح عملکرد استفاده بی‌وقفه O.I وجود دارد. در پای هر سه ستون باقی‌مانده از سازه مفصل پلاستیک تشکیل شده

می‌شود. خوابط پذیرش اعضا در ASCE41[2] بر اساس منحنی رفتاری Backbone (و بارگذاری چرخه‌ای المان‌ها است حال آن که در GSA اعضا تنها یک نیم سیکل بارگذاری را تجربه می‌کنند بنابراین معیارهای پذیرش محافظه‌کارانه خواهند بود. پارامترهای مدل‌سازی و معیارهای پذیرش تیرها و ستون‌ها در خمس طبقه ASCE41[2] در جدول ۴ آمده است.

رفتار خمشی و برشی در تیرها از نوع تغییرشکل کنترل است. تلاش برشی در ستون‌ها نیروکنترل است و رفتار توازن نیروی محوری-لنگرخمشی بر اساس نسبت نیروی محوری عضو به ظرفیت محوری کران پایین عضوی توانند نیرو کنترل یا تغییرشکل کنترل باشد. تیرهای پیوند رفتار غالب برشی دارند که به صورت تغییرشکل کنترل است. در بهسازی لرزه‌ای رفتار اعضا در همانه مهاربندی به‌جز تیر پیوند نیروکنترل فرض می‌شود که به صورت محافظه‌کارانه است و برای اطمینان از این نکته است که در هنگام زلزله تنها تیر پیوند رفتار غیرخطی نشان دهد. از آنجایی که در این پژوهش نیاز به مدل‌سازی رفتار واقعی اعضا است، دهانه مهاربندی به صورت محافظه‌کارانه در نظر گرفته نمی‌شود و رفتار واقعی هر عضو مدل‌سازی می‌گردد.

در نرم‌افزار SAP خرابی پیش‌رونده به کمک قابلیت توالی ساخت مدل می‌شود. برای این منظور ابتدا سازه تحت ترکیبات بار ثقلی تحلیل می‌شود و نیروهای داخلی ستون موردنظر محاسبه می‌گردد. در ادامه این نیروها در جهت عکس به محل حذف ستون اعمال می‌گردد. بارگذاری اولیه برای حذف ستون به صورت تحلیل استاتیکی است و در گام اول کل سازه معرفی می‌گردد تا در گام دوم ستون موردنظر حذف شود. در گام سوم علاوه بر

## جدول ۴. پارامترها و معیارهای پذیرش برای رفتار خمشی تیرها و ستونها در روش غیرخطی


Table 4. Acceptance parameters and criteria for bending behavior of beams and columns in non-linear method

معیارهای پذیرش						پارامترهای مدل سازی			جزء / تلاش	
زاویه‌ی چرخش خمیری، رادیان		زاویه‌ی چرخش		نسبت نشان						
اعضای غیراصلی		اعضای اصلی		خمیری، رادیان		پس‌ماند				
CP	LS	CP	LS	IO	c	b	a			
تیرها - در خمش										
۱۱θ <sub>y</sub>	۹θ <sub>y</sub>	۸θ <sub>y</sub>	۶θ <sub>y</sub>	θ <sub>y</sub>	.۰/۶	۱۱θ <sub>y</sub>	۹θ <sub>y</sub>	$\frac{h}{t_w} \leq 2.45 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$ , $\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$	الف	
۴θ <sub>y</sub>	۲θ <sub>y</sub>	۲θ <sub>y</sub>	۲θ <sub>y</sub>	-۰/۲۵θ <sub>y</sub>	.۰/۲	۶θ <sub>y</sub>	۴θ <sub>y</sub>	$3.75 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}} \leq \frac{h}{t_w} \leq 5.7 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$ , $0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}} \leq \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$	نمایش	
با استفاده از درون‌پایی خطی و کوچکترین مقدار حاصل								بین مقادیر داده شده در ردیف الف و ب		
رفتار نیروکنترل								$\frac{h}{t_w} \geq 5.7 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$ , $\frac{b_f}{2t_f} \geq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$	ت	
ستون‌ها - در خمش (حوال محور با مصالح)										
برای $P / P_{CL} \leq 0.2$										
۱۱θ <sub>y</sub>	۹θ <sub>y</sub>	۸θ <sub>y</sub>	۶θ <sub>y</sub>	θ <sub>y</sub>	.۰/۶	۱۱θ <sub>y</sub>	۹θ <sub>y</sub>	$\frac{h}{t_w} \leq 1.76$ , $\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$	الف	
۴θ <sub>y</sub>	۲θ <sub>y</sub>	۲θ <sub>y</sub>	۲θ <sub>y</sub>	-۰/۲۵θ <sub>y</sub>	.۰/۲	۶θ <sub>y</sub>	۴θ <sub>y</sub>	$2.7 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}} \leq \frac{h}{t_w} \leq 4.4 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$ , $0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}} \leq \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$	نمایش	
با استفاده از درون‌پایی خطی و کوچکترین مقدار حاصل								بین مقادیر داده شده در ردیف الف و ب		
رفتار نیروکنترل								$\frac{h}{t_w} \geq 4.4 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$ , $\frac{b_f}{2t_f} \geq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$	ت	
برای $0.2 < P / P_{CL} \leq 0.50$										
---	---	---	---	-۰/۲۵θ <sub>y</sub>	.۰/۲	---	---	$\frac{h}{t_w} \leq 1.52 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$ , $\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.3 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$	الف	
۱/۲θ <sub>y</sub>	۱/۲θ <sub>y</sub>	-۰/۸θ <sub>y</sub>	-۰/۵θ <sub>y</sub>	-۰/۲۵θ <sub>y</sub>	.۰/۲	۱/۵θ <sub>y</sub>	۰ <sub>y</sub>	$2.34 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}} \leq \frac{h}{t_w} \leq 3.8 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$ , $0.38 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}} \leq \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$	نمایش	
با استفاده از درون‌پایی خطی و کوچکترین مقدار حاصل								بین مقادیر داده شده در ردیف الف و ب		
رفتار نیروکنترل								$\frac{h}{t_w} \geq 3.8 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$ , $\frac{b_f}{2t_f} \geq 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_{yv}}}$	ت	

اما با حذف ستون میانی تحت خرابی پیش‌رونده جابجایی طبقات پایین‌تر افزایش می‌یابد زیرا جابجایی‌های طبقات بالای هر طبقه بر روی آن تجمیع می‌شود و علت آن نیز حذف ستون در طبقه همکف است. در سناریوی حذف ستون میانی حداکثر جابجایی قائم کل در طبقه آخر و برابر ۹/۲۱ سانتی‌متر به دست آمد.

در شکل ۹ نمودار نیروی محوری اعضا با مقیاس یکسان نمایش داده

است که ستون محور ۲ وضعیت بدتری دارد. (محورها از چپ به راست شماره‌گذاری شده‌اند). رنگ این مفصل بیانگر آن است که افت مقاومت در عضو اتفاق افتاده است اما سطح عملکرد را به خوبی نشان نمی‌دهد. با توجه به شکل واضح است که مفصل سطح عملکرد L.S را تأمین کرده است، بنابراین سازه در برابر خرابی پیش‌رونده فرو نمی‌ریزد. با توجه به جدول ۵، جابجایی کف طبقات تحت بارگذاری ثقلی با افزایش ارتفاع، افزایش می‌یابد




شکل ۸. تشکیل مفاصل سازه ۵ طبقه تحت حذف ستون داخلی

**Fig. 8. The formation of the hings of the 5-story structure under the removal of the inner column**

جدول ۵. جابجایی و شتاب کف طبقات قاب ۵ طبقه مورد مطالعه تحت حذف ستون میانی


**Table 5. Displacement and acceleration of the floors of the 5-story frames studied under the removal of the middle column**

طبقه	جهت بارگذاری پیش‌روندہ (cm)	جهت کف طبقات تحت خرابی (cm)	جهت کف طبقات با حذف ستون میانی (cm)				
طبقه	نقطه	طبقه	نقطه	طبقه	نقطه	طبقه	نقطه
۱	-۰/۱۴	-۹/۰۲	-۹/۱۶	-۰/۳۶	-۰/۳۳	-۰/۲۸	-۰/۲۸
۲	-۰/۲۵	-۸/۹۲	-۹/۱۷	-۰/۴۲	-۰/۴۲	-۰/۲۹	-۰/۲۹
۳	-۰/۳۵	-۸/۸۳	-۹/۱۸	-۰/۲۸	-۰/۲۶	-۰/۳۲	-۰/۳۲
۴	-۰/۴۲	-۸/۷۷	-۹/۱۹	-۰/۲۶	-۰/۳۹	-۰/۳۵	-۰/۳۵
۵	-۰/۴۵	-۸/۷۶	-۹/۲۱	-۰/۳۹			



شکل ۹. نمودار نیروی محوری اعضاء در پایان بارگذاریها (الف) پایان تحلیل خرابی پیش‌رونده (ب) پایان بارگذاری ثقلی

**Fig. 9. Axial force diagram of members at the end of loading a) End of progressive collapse analysis b) End of gravity loading**




شکل ۱۰. تشکیل مفاصل تحت خرابی پیش‌رونده برای سازه ۱۰ طبقه (الف) حذف ستون داخلی (ب) حذف ستون گوشه

**Fig. 10. Formation of hinges under progressive failure for a 10-story structure a) Removing the inner column b) Removing the corner column**

با حذف ستون گوشه در سازه ۵ طبقه و انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی، در سازه مفاصل متعدد تشکیل می‌شود که سطح عملکرد C.P را عبور می‌کنند و درنهایت سازه فرو می‌ریزد. جمع‌بندی آن که در حالت حذف ستون میانی سطح عملکرد L.S برای سازه تأمین می‌شود، اما در حذف ستون کناری سازه فرو می‌ریزد. بنابراین درمجموع سازه ۵ طبقه رفتار مناسبی تحت

شده است که شکل الف نتایج برای پایان بارگذاری خرابی پیش‌رونده و شکل ب نتایج برای پایان بارگذاری ثقلی است. به کمک این نمودار می‌توان ایجاد مسیر جایگزین و افزایش نیروی اعضا مجاور ستون حذف شده را مشاهده نمود. نمودارهای مشابه برای لنگر خمی و نیروی برشی نیز قابل دریافت هستند.



شکل ۱۱. نمودار لنگر خمشی اعضا در پایان بارگذاریها (الف) پایان تحلیل خرابی پیش‌روندۀ ب) پایان بارگذاری ثقلی

**Fig. 11. Diagram of bending moment of members at the end of loading a) End of progressive collapse analysis b) End of gravity loading**

موجود است که از سطح عملکرد L.S عبور کرده‌اند اما سطح عملکرد I.O تأمین شده است. در واقع در این حالت تیرهای دهانه سمت راست همچون فنرهای موازی همگام با یکدیگر کار می‌کنند و همگی در باربری قائم نقش دارند. جمع‌بندی آن که با توجه به هردو حالت حذف ستون، سطح عملکرد L.S در سازه ۱۰ طبقه تأمین می‌شود که عملکرد بسیار مناسبی است و سازه تحت خرابی پیش‌روندۀ نه تنها فرو نمی‌ریزد بلکه اینمی‌جانی ساکنین نیز تأمین شده است. در شکل ۱۱ نمودار لنگر خمشی اعضا با مقایس یکسان نمایش داده شده است که شکل الف نتایج برای پایان بارگذاری خرابی پیش‌روندۀ و شکل ب نتایج برای پایان بارگذاری ثقلی است. به کمک این نمودار می‌توان ایجاد مسیر جایگزین و افزایش نیروی اعضا مجاور ستون حذف شده را مشاهده نمود.

لازم به ذکر است که شکل ۱۲ از جداول ۶ و ۷ استخراج شده است. در شکل ۱۲ الف حداقل جابجایی کف‌ها تحت بارگذاری ثقلی و خرابی پیش‌روندۀ نمایش داده شده است. جابجایی اولیه تحت بار ثقلی با افزایش ارتفاع افزایش می‌یابد که به علت جمع شدن جابجایی‌های طبقات پایین‌تر

خرابی پیش‌روندۀ ندارد و دچار فروریزش می‌شود. نتایج تشکیل مفاصل برای سازه ۱۰ طبقه تحت حذف ستون داخلی در شکل ۱۰ الف نمایش داده شده است. نتایج در این مورد با تفصیل بیشتری بررسی می‌شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود تیرهای سازه سطح عملکرد L.S را تأمین کرده‌اند. واضح است که شرایط دو دهانه کناری بحرانی‌تر از دهانه میانی است و از بین این دو، دهانه سمت راست وضعیت بحرانی‌تری دارد، به‌طوری‌که به‌جز طبقه آخر در تمام طبقات مفصل پلاستیک تشکیل شده است. در مهاربندها و تیرهای پیوند هیچ‌گونه مفصلی تشکیل نشده است. همچنین در ستون‌های محور ۴ در طبقه اول و آخر مفصل ایجاد شده است اما در حد فروریزش سازه سطح عملکرد L.S را تأمین کرده است و از این‌رو در برابر خرابی پیش‌روندۀ فرو نمی‌ریزد.

نتایج تشکیل مفاصل برای سازه ۱۰ طبقه تحت حذف ستون گوشۀ در شکل ۱۰ ب نمایش داده شده است. در این حالت در هیچ‌یک از ستون‌ها، مهاربندها و تیرهای پیوند مفصل پلاستیک تشکیل نشده است. در تیرهای دهانه‌ای که درست بالای ستون حذف شده قرار دارد بحرانی‌ترین شرایط

### جدول ۶. جابجایی و شتاب کف طبقات قاب ۱۰ طبقه موردمطالعه تحت حذف ستون میانی


**Table 6. Displacement and acceleration of the floors of the 10-story frames studied under the removal of the middle column**

شتاب قائم با حذف ستون میانی(g)	شتاب افقی با حذف ستون میانی(g)	جابجایی کل(cm)	جابجایی کف طبقات با حذف ستون میانی تحت خرای پیشرونده(cm)	جابجایی کف طبقات تحت بارگذاری ثقلی(cm)	طبقه
۰/۳۵	۰/۰۷	-۶/۲۵	-۶/۱۳	-۰/۱۲	۲
۰/۲۵	۰/۰۷	-۶/۲۶	-۶/۰۳	-۰/۲۳	۳
۰/۲۴	۰/۰۸	-۶/۲۷	-۵/۹۴	-۰/۳۳	۴
۰/۲۲	۰/۰۸	-۶/۲۸	-۵/۸۶	-۰/۴۲	۵
۰/۱۸	۰/۱۰	-۶/۳۰	-۵/۷۴	-۰/۵۶	۶
۰/۱۸	۰/۱۱	-۶/۳۱	-۵/۶۴	-۰/۶۷	۷
۰/۱۷	۰/۱۱	-۶/۳۲	-۵/۵۶	-۰/۷۶	۸
۰/۱۸	۰/۱۴	-۶/۳۵	-۵/۴۸	-۰/۸۷	۹
۰/۲۰	۰/۱۷	-۶/۳۶	-۵/۴۳	-۰/۹۳	۱۰
۰/۲۲	۰/۲۰	-۶/۳۷	-۵/۴۱	-۰/۹۶	۱۱

### جدول ۷. جابجایی و شتاب کف طبقات قاب ۱۰ طبقه موردمطالعه تحت حذف ستون گوشه

**Table 7. Displacement and acceleration of the floors of the 10-story frames studied under corner column removal**

شتاب قائم با حذف ستون گوشه(g)	شتاب افقی با حذف ستون گوشه(g)	جابجایی کل(cm)	جابجایی کف طبقات با حذف ستون گوشه تحت خرای پیشرونده(cm)	جابجایی کف طبقات تحت بارگذاری ثقلی(cm)	طبقه
۰/۸۱	۰/۰۶	-۲۱/۸۲	-۲۱/۷۰	-۰/۱۲	۲
۰/۸۱	۰/۰۶	-۲۱/۸۱	-۲۱/۵۹	-۰/۲۲	۳
۰/۸۰	۰/۰۹	-۲۱/۸۲	-۲۱/۵۰	-۰/۳۲	۴
۰/۷۹	۰/۱۱	-۲۱/۸۲	-۲۱/۴۲	-۰/۴۰	۵
۰/۷۸	۰/۱۲	-۲۱/۸۳	-۲۱/۳۳	-۰/۵۰	۶
۰/۷۶	۰/۱۲	-۲۱/۸۴	-۲۱/۲۵	-۰/۵۹	۷
۰/۷۶	۰/۱۲	-۲۱/۸۵	-۲۱/۱۹	-۰/۶۶	۸
۰/۷۶	۰/۱۶	-۲۱/۸۷	-۲۱/۱۳	-۰/۷۴	۹
۰/۷۶	۰/۲۱	-۲۱/۸۸	-۲۱/۰۹	-۰/۷۹	۱۰
۰/۷۷	۰/۲۴	-۲۱/۸۸	-۲۱/۰۷	-۰/۸۱	۱۱



شکل ۱۲. نتایج تحلیل خرابی پیش‌رونده برای سازه ۱۰ طبقه (الف) حداکثر جابجایی کف‌ها تحت بارگذاری ثقلی و خرابی پیش‌رونده  
ب) حداکثر شتاب کف‌ها تحت بارگذاری خرابی پیش‌رونده


**Fig. 12. The results of progressive collaps analysis for a 10-story structure a) Maximum displacement of floors under gravity loading and progressive collaps b) Maximum acceleration of floors under progressive collaps loading**

کناری و درنهایت انتقال بار به ستون‌ها، سازه بهخوبی در برابر خرابی پیش‌رونده رفتار می‌کند. در حالت حذف ستون گوشه تنها تیرهای همان دهانه بار قابل توجه می‌برند. یعنی آنکه این تیرها با باربری خمشی و انتقال نیرو به ستون‌های محور ۲ مسیر جایگزین را تشکیل می‌دهند. در این حالت از ظرفیت دیگر دهانه‌ها چندان استفاده نمی‌شود و بنابراین مفاصل وضعیت بحرانی‌تری نسبت به حالت حذف ستون میانی خواهد داشت. جابجایی‌ها نیز به‌طور متناظر در این حالت بیشتر می‌باشند که برای سازه ۱۰ طبقه، جابجایی حالت حذف ستون گوشه حدود ۳ برابر حالت حذف ستون میانی است. در مجموع در این سیستم سازه‌ای حذف ستون کنار مهاربند نسبت به دیگر ستون‌ها وضعیت بهتری را رقم می‌زند.

در شکل ۱۲ ب حداکثر شتاب افقی و قائم کف‌ها تحت خرابی پیش‌رونده نمایش داده شده است. همان‌طور که از نمودارها برمی‌آید علاوه بر ارتعاش

از هر طبقه بوده و امری طبیعی است. در خرابی پیش‌رونده جابجایی قائم طبقات پایین‌تر بیشتر است، زیرا در این حالت بر عکس بارگذاری ثقلی جابجایی‌های طبقات بالای هر طبقه بر روی آن تجمیع می‌شود و علت آن نیز حذف ستون در طبقه همکف است. جابجایی کل برای طبقات سازه ۱۰ طبقه تقریباً یکسان است. در سناریوی حذف ستون میانی حداکثر جابجایی قائم کل در طبقه آخر و برابر ۶,۳۷ سانتیمتر و در سناریوی حذف ستون گوشه برابر ۲۱,۸۸ سانتیمتر به دست آمد.

در حالتی که ستون میانی سازه حذف می‌شود به علت وجود سیستم مهاربندی و تیرهای پیوند، دهانه میانی سازه صلبیت و سختی زیادی خواهد داشت. این صلبیت باعث ایجاد عملکرد یکپارچه در کل سازه می‌شود و تیرهای پیوند با باربری برشی و مهاربندها با باربری محوری باعث ایجاد مسیر انتقال بار به دهانه کناری می‌شوند. با مشارکت تیرهای دو دهانه




شکل ۱۳. جابجایی افقی و قائم گرههای بالای ستون حذف شده (الف) تاریخچه جابجایی افقی و قائم گرۀ ۱۰ (بالای ستون حذف شده) در سناریوی حذف ستون گوشۀ (ب) تاریخچه جابجایی افقی و قائم گرۀ ۱۲ (بالای ستون حذف شده) در سناریوی حذف ستون میانی

**Fig. 13. Horizontal and vertical displacement of the nodes above the deleted column a) Horizontal and vertical displacement history of node 10 (above the deleted column) in the corner column removal scenario b) Horizontal and vertical displacement history of node 12 (above the deleted column) in the middle column removal scenario**

به شتاب و اجزای سازه‌ای نیز حساس به گریز نسبی طبقات دسته‌بندی می‌شوند. در سازه‌های با کاربری خاص، محتویات سازه می‌تواند ارزش بسیار بیشتری نسبت به خود سازه داشته باشد. بنابراین در صورتی که سیستم مهاربندی به نحوی در گوشۀ‌ها استفاده شود تا بتوان جابجایی و شتاب را کاهش داد، خسارت‌های سازه به نحو قابل توجهی کاهش می‌یابد. در شکل ۱۳ تاریخچه جابجایی افقی و قائم گرۀ بالای ستون حذف شده در هر دو حالت نمایش داده شده است. نتایج گرۀ ۱۰ مربوط به حذف ستون گوشۀ و نتایج گرۀ ۱۲ مربوط به حذف ستون میانی است. همان‌طور که مشاهده می‌شود حداکثر جابجایی‌ها در همان سیکل اول رخ می‌دهد. اگر

قائم در سازه ارتعاش افقی نیز ایجاد می‌شود که اثرات آن به مراتب کمتر از ارتعاش قائم است. در حالت حذف ستون گوشۀ در کف طبقات شتاب قائم ایجاد می‌شود که مقدار آن بسیار قابل توجه است. اگرچه بیشتر خرابی‌ها در سیستم سازه‌ای ناشی از گریز نسبی طبقات و جابجایی‌ها است، اما شتاب می‌تواند خسارت زیادی به اجزای غیرسازه‌ای حساس به شتاب وارد کند. مؤلفه‌های حساس به خرابی شامل اجزای سازه‌ای، اجزای غیر سازه‌ای و اتصالات می‌شود. اجزای غیر سازه‌ای خود به دو گروه اجزای غیر سازه‌ای حساس به گریز نسبی طبقات مانند پارتبیشن‌ها و اجزای غیر سازه‌ای حساس به شتاب مانند مخزن ذخیره آب دسته‌بندی می‌شوند. اسباب و اثاثیه حساس



شکل ۱۴. مفاصل پلاستیک تحت خرابی پیش‌روندۀ برای قاب ۱۵ طبقه با حذف a) ستون میانی b) ستون گوشۀ

**Fig. 14. Plastic Hinges under progressive collapse for 15-story frame by removing a) the inner column b) the corner column**

مهاربندها و تیرهای پیوند مفصل پلاستیک تشکیل نشده است. در تیرهای دهانه‌ای که درست بالای ستون حذف شده قرار دارد بحرانی‌ترین شرایط موجود است که در تیرهای ۸ طبقه اول مفصل پلاستیک تشکیل گردیده و سطح عملکرد I.O تأمین شده است. در واقع در این حالت تیرهای دهانه سمت راست همچون فنرهای موازی همگام با یکدیگر کار می‌کنند و همگی در برابری قائم نقش دارند. جمع‌بندی آن که با توجه به هر دو حالت حذف ستون، سطح عملکرد L.S در سازه ۱۵ طبقه تأمین می‌شود که عملکرد بسیار مناسبی است و سازه تحت خرابی پیش‌روندۀ نه تنها فرو نمی‌ریزد بلکه این‌می‌جانی ساکنین نیز تأمین شده است. اما باید توجه شود که تمامی مفاصل در هر دو حالت حذف ستون، سطح عملکرد I.O را تأمین کرده‌اند به‌جز یک مفصل در پای ستون که این مفصل نیز تنها از مرز این سطح عملکرد عبور کرده است. بنابراین با اندک تغییرات در طراحی سازه ۱۵ طبقه می‌توان به سطح عملکرد I.O نیز دست پیدا کرد که یک رفتار فوق‌العاده مناسب در برابر خرابی پیش‌روندۀ است.

در شکل ۱۵ که از جداول ۸ و ۹ استخراج شده، حداقل جابجایی کف‌طبقات تحت بارگذاری ثقلی و خرابی پیش‌روندۀ نشان داده شده است. در حالتی که ستون میانی سازه حذف می‌شود به علت وجود سیستم مهاربندی و

سازه در سیکل‌های ابتدایی ارتعاش دوام بیاورد در ادامه ارتعاش میرا می‌شود و سازه به پایداری می‌رسد. همچنین جابجایی افقی سازه بسیار کمتر از جابجایی قائم است و حذف ستون گوشۀ حالت بحرانی‌تری نسبت به حذف ستون میانی رقم می‌زند. تنها در حالت حذف ستون میانی که تقارن سازه برهم می‌خورد جابجایی افقی نسبت به حذف ستون گوشۀ افزایش خواهد داشت.

تشکیل مفاصل برای سازه ۱۵ طبقه تحت حذف ستون داخلی در شکل ۱۴ الف نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود تیرهای سازه سطح عملکرد I.O را تأمین کرده‌اند که نشان‌دهنده رفتار بسیار مناسبی است و همچنین فقط در شش تیر دهانه سمت راست مفصل تشکیل شده است. در مهاربندها و تیرهای پیوند هیچ‌گونه مفصلی تشکیل نشده است. همچنین در ستون‌های محور ۴ در طبقه اول مفصل ایجاد شده اما در حد فروریزش سازه نیست، در ابتدای ناحیه غیرخطی است و سطح عملکرد این‌می‌جانی را تأمین می‌کند. درمجموع سازه سطح عملکرد L.S را تأمین کرده است و از این‌رو در برابر خرابی پیش‌روندۀ فرو نمی‌ریزد.

نتایج تشکیل مفاصل برای سازه ۱۵ طبقه تحت حذف ستون گوشۀ در شکل ۱۴ ب نمایش داده شده است. در این حالت در هیچ‌یک از ستون‌ها،

### جدول ۸. جابجایی و شتاب کف طبقات قاب ۱۵ طبقه با حذف ستون میانی

**Table 8. Displacement and acceleration of the floors of the 15-story frames under the removal of the middle column**

طبقه	جابجایی کف طبقات تحت بارگذاری ثقلی (cm)	جابجایی کف طبقات با حذف ستون میانی تحت خرابی پیش‌رونده (cm)	جابجایی کل (cm)	شتاب قائم با حذف ستون میانی (g)	شتاب افقی با حذف ستون میانی (g)	شتاب قائم با حذف ستون میانی (g)
۲	-۰/۱۳	-۳/۶۴	-۳/۷۷	۰/۳۵	۰/۰۵	۰/۳۵
۳	-۰/۲۴	-۳/۵۳	-۳/۷۷	۰/۲۵	۰/۰۴	۰/۲۵
۴	-۰/۳۵	-۳/۴۳	-۳/۷۸	۰/۲۱	۰/۰۵	۰/۲۱
۵	-۰/۴۵	-۳/۳۵	-۳/۸۰	۰/۲۱	۰/۰۵	۰/۲۱
۶	-۰/۵۴	-۳/۲۸	-۳/۸۲	۰/۱۹	۰/۰۶	۰/۱۹
۷	-۰/۶۲	-۳/۲۱	-۳/۸۳	۰/۱۷	۰/۰۷	۰/۱۷
۸	-۰/۷۶	-۳/۱۱	-۳/۸۷	۰/۱۶	۰/۰۷	۰/۱۶
۹	-۰/۸۸	-۳/۰۳	-۳/۹۱	۰/۱۵	۰/۰۷	۰/۱۵
۱۰	-۰/۹۹	-۲/۹۷	-۳/۹۶	۰/۱۳	۰/۰۸	۰/۱۳
۱۱	-۱/۱۲	-۲/۹۰	-۴/۰۲	۰/۱۲	۰/۰۹	۰/۱۲
۱۲	-۱/۲۲	-۲/۸۶	-۴/۰۸	۰/۱۲	۰/۰۹	۰/۱۲
۱۳	-۱/۳۰	-۲/۸۳	-۴/۱۳	۰/۱۲	۰/۱۰	۰/۱۲
۱۴	-۱/۳۸	-۲/۸۱	-۴/۱۹	۰/۱۴	۰/۱۰	۰/۱۴
۱۵	-۱/۴۳	-۲/۸۰	-۴/۲۳	۰/۱۵	۰/۱۲	۰/۱۵
۱۶	-۱/۴۶	-۲/۷۹	-۴/۲۵	۰/۱۶	۰/۱۴	۰/۱۶

افزایش یافته و اثرات جابجایی تحت بار ثقلی مهم شده است. همچنین جابجایی‌ها در مقایسه با سازه ۱۰ طبقه بسیار کاهش یافته است که بیانگر اثر مثبت افزایش ارتفاع در رفتار برابر خرابی پیش‌رونده است. در سناریوی حذف ستون میانی حداکثر جابجایی قائم کل در طبقه آخر و برابر ۴۲۵ سانتیمتر و در سناریوی حذف ستون گوشه برابر ۷۶۵ سانتیمتر به دست آمد.

### ۹- صحبت سنجی موقعیت مفاصل پلاستیک


مکان مفاصل پلاستیک در کلیه قاب‌ها با [۲] ASCE41 صحبت‌سنجی گردیده است. مفاصل پلاستیک ارائه شده در [۲] ASCE41 بر اساس آزمایش و برآورد عملکرد لرزه‌ای اعضا تحت بارگذاری چرخه‌ای بوده که بزرگ‌تر آن افزایش می‌یابد. رفتار این مفاصل به شکل منحنی رفتاری است که با پارامترهای a, b و c تعریف می‌شود. در خرابی پیش‌رونده اعضا تنها یک نیم سیکل بارگذاری را تجربه می‌کنند که در مورد سازه‌های

تیرهای پیوند، دهانه میانی سازه صلبیت و سختی زیادی خواهد داشت. این صلبیت باعث ایجاد عملکرد یکپارچه در کل سازه می‌شود و تیرهای پیوند با باربری برشی و مهاربندها با باربری محوری باعث ایجاد مسیر انتقال بار به دو دهانه کناری می‌شوند. با مشارکت تیرهای دو دهانه کناری و درنهایت انتقال بار به ستون‌ها سازه بهخوبی در برابر خرابی پیش‌رونده رفتار می‌کند. در حالت حذف ستون گوشه تنها تیرهای همان دهانه بار قابل توجه می‌برند. یعنی آنکه این تیرها با باربری خمشی و انتقال نیرو به ستون‌های محور ۲ مسیر جایگزین را تشکیل می‌دهند. در این حالت از ظرفیت دیگر دهانه‌ها کمتر استفاده می‌شود و بنابراین مفاصل وضعیت بحرانی تری نسبت به حالت حذف ستون میانی خواهد داشت. درمجموع در این سیستم سازه‌ای حذف ستون کنار مهاربند نسبت به دیگر ستون‌ها وضعیت بهتری را رقم می‌زند. نکته مهم آن که با توجه به رفتار بسیار مناسب این سازه، اثر خرابی پیش‌رونده بر آن بسیار کم است. به نحوی که جابجایی‌های کل در سازه با افزایش ارتفاع،

### جدول ۹. جابجایی و شتاب کف طبقات قاب ۱۵ طبقه با حذف ستون گوشه


Table 9. Displacement and acceleration of the floors of the 15-story frames under the removal of the corner column

شتاب قائم با حذف ستون گوشه(g)	شتاب افقی با حذف ستون گوشه(g)	جابجایی کل(cm)	جابجایی کف طبقات با حذف ستون گوشه تحت خرابی پیش‌روندہ(cm)	جابجایی کف طبقات با حذف ستون گوشه تحت خرابی پیش‌روندہ(cm)	تحت بارگذاری ثقلی(cm)	طبقه
۰/۵۸	۰/۰۵	-۷/۱۹	-۷/۰۵	-۰/۱۴	۲	
۰/۵۷	۰/۰۴	-۷/۲۰	-۶/۹۲	-۰/۲۸	۳	
۰/۵۷	۰/۰۶	-۷/۲۰	-۶/۸۰	-۰/۴۰	۴	
۰/۵۷	۰/۰۸	-۷/۲۳	-۶/۷۱	-۰/۵۲	۵	
۰/۵۶	۰/۰۹	-۷/۲۴	-۶/۶۲	-۰/۶۲	۶	
۰/۵۶	۰/۱۰	-۷/۲۷	-۶/۵۵	-۰/۷۲	۷	
۰/۵۶	۰/۱۰	-۷/۳۰	-۶/۴۸	-۰/۸۲	۸	
۰/۵۶	۰/۱۰	-۷/۳۵	-۶/۴۳	-۰/۹۲	۹	
۰/۵۶	۰/۰۹	-۷/۳۸	-۶/۳۸	-۱/۰۰	۱۰	
۰/۵۸	۰/۰۷	-۷/۴۳	-۶/۳۵	-۱/۰۸	۱۱	
۰/۶۱	۰/۰۹	-۷/۴۷	-۶/۳۲	-۱/۱۵	۱۲	
۰/۶۴	۰/۱۰	-۷/۵۱	-۶/۳۱	-۱/۲۰	۱۳	
۰/۷۰	۰/۱۴	-۷/۵۷	-۶/۳۰	-۱/۲۷	۱۴	
۰/۷۵	۰/۱۷	-۷/۶۲	-۶/۳۰	-۱/۳۲	۱۵	
۰/۷۸	۰/۱۸	-۷/۶۵	-۶/۳۰	-۱/۳۵	۱۶	



شکل ۱۵. حداقل جابجایی کفها تحت بارگذاری ثقلی و خرابی پیش‌روندہ برای سازه ۱۵ طبقه

Fig. 15. Maximum displacement of floors under gravity loading and progressive failure for a 15-story structure



شکل ۱۶. رفتار مفاصل خمشی در تیر با بیشترین لنگر برای سازه ۵ طبقه با حذف ستون داخلی (الف) مفصل سمت راست تیر (ب) مفصل سمت چپ تیر

**Fig. 16. The behavior of the bending hings in the beam with the most moment for the 5-story structure in removing the internal column a) Right hing of the beam b) left hing of the beam**

- ۱- در قاب ۵ طبقه تحت خرابی پیش‌روندۀ فروزش رخ می‌دهد و رفتار سازه مناسب نیست. در قاب ۱۰ طبقه علاوه بر آنکه سازه فرو نمی‌ریزد و در برابر خرابی پیش‌روندۀ رفتار کافی دارد سطح عملکرد L.S (ایمنی جانی) تأمین می‌شود که این رفتار بسیار مناسب است. در سازه ۱۵ طبقه تمامی مفاصل سطح عملکرد O.I.O را تأمین می‌کنند به جز یک مفصل در پای ستون که در مرز سطح عملکرد S.L است و از آن عبور کرده است. این مفصل در پای ستون طبقه اول قرار دارد. بنابراین با کمی تقویت این ستون می‌توان سطح عملکرد O.I.O را نیز تأمین کرد. درمجموع با افزایش ارتفاع، رفتار سازه بهتر می‌شود. بهبود رفتار سازه با ارتفاع در مورد قاب‌های خمشی توسط عدنان و همکاران [۴] نیز مطرح شده است.
- ۲- در قاب ۱۵ طبقه، با بهبود رفتار سازه با افزایش ارتفاع، در ارتفاع‌های زیاد سازه می‌تواند سطح عملکرد O.I.O را تأمین کند.
- ۳- در سناریوی حذف ستون میانی، حداکثر جابجایی قائم در طبقه آخر و در قاب ۵ طبقه برابر ۹/۲۱ سانتی‌متر به دست آمد.
- ۴- در سناریوی حذف ستون میانی در قاب ۱۰ طبقه حداکثر جابجایی قائم در طبقه آخر برابر ۶/۳۷ سانتی‌متر به دست آمد.

موردپژوهش نیز صحت آن بررسی گردید. بهیان دیگر تنها یک نیم سیکل ماکزیمم وجود دارد و در سیکل‌های بعد دامنه ارتعاش کم می‌شود. از طرفی نوسان تلاش‌ها تنها در یک جهت رخ می‌دهد و مدام تغییر علامت ندارد. بنابراین نیاز به بررسی رفتار رفت و برگشتی اعضا وجود ندارد و تنها کافی است رفتار یک طرفه آن‌ها یا همان منحنی رفتاری بررسی شود. به عنوان نمونه رفتار مفاصل پلاستیک دو سر تیر دهانه سمت راست طبقه اول قاب ۵ طبقه در حالت حذف ستون میانی در شکل ۱۶ نمایش داده شده است. مطابق این شکل‌ها، رفتار کاملاً بر اساس منحنی رفتاری است و همچنین به علت وجود نیم سیکل اول بارگذاری و کاهش دامنه ارتعاش در سیکل‌های بعد و عدم تغییر علامت مداوم لنگر رفتار چرخه‌ای مشاهده نمی‌شود. بنابراین صحت رفتار مفاصل تحت خرابی پیش‌روندۀ تأثید می‌گردد.

#### ۱۰- نتیجه‌گیری

در این مقاله عملکرد قاب‌های ۱۰، ۱۵ و ۱۵ طبقه به کمک دستورالعمل GSA2013 و با روش تعریف مفاصل پلاستیک در برابر خرابی پیش‌روندۀ بررسی گردید و نتایج ذیل حاصل شد:

160.

- [4] R. Gomelskaya, Dynamic amplification factor for moment resisting frames in progressive collapse, Thesis: M. Eng., Massachusetts Institute of Technology, Department of Civil and Environmental Engineering, (2014).
- [5] M. Muhammadi, T. Teimoori, H. Kozani, Presenting displacement-based nonlinear static analysis method to calculate structural response against progressive collapse. International Journal of Civil Engineering, 13(4) (2015) 478-485.
- [6] A. McKay, M. Gomez, K. Marchand, Non-Linear Dynamic Alternate Path Analysis for Progressive Collapse: Detailed Procedures Using UFC 4-023-03 (Revised July 2009). Reported by Protection Engineering Consultants: Castle Hills, TX, USA, (2010).
- [7] A.B. Adnan, I. Faridmehr, B. Faramanbordar, R. Hodjati, M. Gharehzadeh Shirazi, A.B.A. Rahman, Assessment the Behavior of Seismic Designed Steel Moment Frames Subjected to Progressive Collapse, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 7.10 (2014) 2135-2144.
- [8] E. Fehling, W. Pauli, J.G. Bouwkamp, Use of vertical shear-links in eccentrically braced frames, Earthquake Engineering, 10th World Conference, Balkema, Rotterdam, (1992) 4475.
- [9] S.M. Zahrai, Behavior of Vertical Link Beam in Steel Structures. Building & Housing Research Center, BHRC Publication No. R-515, (2009). (In Persian).
- [10] R. Montuori, E. Nastri, V. Piluso, Influence of the bracing scheme on seismic performances of MRF-EBF dual systems, Journal of Constructional Steel Research, 132 (2017) 179-190.
- [11] R. Rahnavard, A. Hassanipour, M. Suleiman, A. Mokhtari, Evaluation on eccentrically braced frame with single and double shear panels, Journal of Building Engineering, 10 (2017) 13-25.

- ۵- در سناریوی حذف ستون میانی در قاب ۱۵ طبقه حداکثر جابجایی قائم در طبقه آخر برابر ۴/۲۵ سانتی متر به دست آمد. جهت مقایسه سناریوی حذف ستون گوشه نیز بررسی گردید که نتایج زیر به دست آمد:
- ۶- در سناریوی حذف ستون گوشه در قاب ۵ طبقه حداکثر جابجایی قائم به علت فروزیش نامشخص بود.
- ۷- در سناریوی حذف ستون گوشه حداکثر جابجایی قائم در قاب ۱۰ طبقه برابر ۲۱/۸۸ سانتی متر به دست آمد.
- ۸- در سناریوی حذف ستون گوشه حداکثر جابجایی قائم و در قاب ۱۵ طبقه برابر ۷/۶۵ سانتی متر به دست آمد.
- با مقایسه نتایج فوق مشخص می‌گردد بیشترین تغییر شکل در بالاتری طبق اتفاق افتاده و همچنین سناریوی حذف ستون گوشه بحرانی‌تر از سناریوی حذف ستون میانی است.
- ۹- طبق نتایج تحقیق در قاب ۱۰ و ۱۵ طبقه هیچ‌گونه مفصل پلاستیک در تیرهای پیوند و مهاربندی‌ها مشاهده نگردید. اما در قاب ۵ طبقه مفاصل پلاستیک در طبقه اول و دوم در سناریوی حذف ستون گوشه میانی مشاهده شد. می‌توان گفت، تیرهای پیوند و مهاربندها باربری قابل توجهی در خرابی پیش‌رونده دارد و باعث ایجاد عملکرد یکپارچه در اعضا می‌شود همچنین در بهبود رفتار مؤثر می‌باشند. با این حال با افزایش طبقات در آن‌ها مفصل تشکیل نخواهد شد که به این معنا است که ظرفیت لرزه‌ای فراهم شده در طراحی آن‌ها برای خرابی پیش‌رونده بسیار مناسب است. پیکربندی خاص و طول کم تیرهای پیوند رفتار برخی آن‌ها را تضمین می‌کند.

## منابع

- [1] GSA, Alternate Path Analysis & Design Guidelines for Progressive Collapse Resistance, United States General Services Administration, US Washington, DC (2013).
- [2] R. Pekelnicky, C. Poland, ASCE 41-13: Seismic evaluation and retrofit of existing buildings, SESOC 2012 Convention, (2012).
- [3] M. Aldo, K. Marchand, M. Diaz, Alternate path method in progressive collapse analysis: Variation of dynamic and nonlinear load increase factors, Practice Periodical on Structural Design and Construction 17.4 (2012) 152-

- Iranian National Building Code, Part 10. (2013). (In Persian).
- [21] ANSI, A., AISC 341-16, Seismic provisions for structural steel buildings, American Institute of Steel Construction. Inc.: Chicago, IL, (2016).
- [22] M.D. Engelhardt, E.P. Popov, Experimental performance of long links in eccentrically braced frames, *J. Struct. Engrg.*, ASCE, 118(11) (1992) 3067-3088.
- [23] American Institute of Steel Construction, AISC 2002, Load and resistance factor design, Manual of Steel Construction, (2002).
- [24] J.G. Boukamp, M.G. Vetr, Design of Eccentrically Braced test frame with vertical shear link, Proceedings of the 2nd Int. Con. On Earthquake Resistant Construction and Design, Berlin, June (1994).
- [25] UFC. United facilities criteria design of buildings to resist progressive collapse (UFC 4-023-03). Washington (DC): Department of Defense; (2009).
- [26] GSA, Progressive collapse analysis and design guidelines for new federal office buildings and Major modernization projects. The U.S. General-Services-Administration, (2003).
- [27] Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings (92/131010). (In Persian)
- [28] Recommended Lateral Force Requirements and Tentative Commentary, Seismology Committee, Structural Engineers Association of California, (1998).
- [29] International building code (2003). IBC2003, Whitier, California.
- [30] Iranian National Building Code. Applied Loads on Buildings. Part 6. Tehran, Iran: Ministry of Roads & Urban Development; (2019). (In Persian)
- [31] Code IS. Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings 2800. 4th ed. Tehran, Iran: Ministry of Roads & Urban Development; (2014). (In Persian)
- [12] M.G. Vetr, A. Ghamari, J. Bouwkamp, Investigating the nonlinear behavior of Eccentrically Braced Frame with vertical shear links (V-EBF), *Journal of Building Engineering*, 10 (2017) 47-59.
- [13] N. Hoveidae, B. Habibi Pourzare, Comparison of Progressive Collapse Capacity of Steel Moment Resisting Frames and Dual Systems with Buckling Retrained Braces. *Journal of Rehabilitation in Civil Engineering*. 7(4) (2019) 37-56.
- [14] M. Musavi, M. Sheidaii, Comparison of seismic and gravity progressive collapse in dual systems with special steel moment-resisting frames and braces. *Journal of Civil and Environmental Engineering* 109(54).4 (2023) 161-151.
- [15] Y. Tian, K. Lin, L. Zhang, X. Lu, H. Xue, Novel seismic–progressive collapse resilient super-tall building system, *Journal of Building Engineering*, Volume 41, (2021).
- [16] X.Y. Liu, W.H. Qin, Z.D. Xu, Z. Xi, Z. Zhang, Investigation on the progressive collapse resistance of three-dimensional concrete frame structures reinforced by steel-FRP composite bar, *Journal of Building Engineering*, Volume 59,(2022).
- [17] G. Ravichandra, T. Nagapurna Chandan, Progressive collapse of irregular RC building, *Materials Today: Proceedings*, 62(12), Part 12, (2022), 6768-6775.
- [18] P. Kumar, S. Lavendra, T. Raghavendra, Progressive collapse resistance of reinforced concrete frame structures subjected to column removal scenario, *Materials Today: Proceedings*, Volume 61, Part 2,(2022), 264-274.
- [19] D.Y Kong, B. Yang, M. Elchalakani, K. Chen, L.M. Ren, Progressive collapse resistance of 3D composite floor system subjected to internal column removal: Experiment and numerical simulation, *Journal of Constructional Steel Research*, Volume 172, (2020).
- [20] INBC. Design and Construction of Steel Structures. Tehran: Ministry of Housing and Urban Development,

چگونه به این مقاله ارجاع دهیم

H. Alimadadi, S. Sh. Emamzadeh, Evaluation of Eccentrically Braced Steel Frames with Double Vertical Link Beam under Progressive Collapse , Amirkabir J. Civil Eng., 55(6) (2023) 1195-1218.

DOI: [10.22060/ceej.2023.21429.7721](https://doi.org/10.22060/ceej.2023.21429.7721)

